



7.3 MÅLOPPNÅELSE AVLØPSHÅNDTERING

Skjemaet viser oppfylingsgrad for hvert delmål pr. 2015.

VURDERING		STATUS
UTSLIPP		
Utslipp fra overløp	Kommunen har ikke overløp på ledningsnettet.	Delmålet er oppfylt.
Uforutsette utslipp	Mangler overløpsmengdemåling. Oversikt over tap på ledningsnettet bør skaffes.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Utslippskrav renseanlegg	Tynset og Fåset RA har problemer med rensekravet. Renseprosessen bør optimaliseres.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Internkontrollsystem	Tynset kommune har et fungerende internkontrollsystem.	Delmålet er oppfylt.
AVLØPSSYSTEM		
Virkningsgrad	Kommunen mangler oversikt over tap på ledningsnettet. Disse bør kartlegges.	Delmålet er ikke oppfylt. Tiltak iverksettes.
Overvann	Avløpsnettet er 100% separert.	Delmålet er oppfylt.
Påslipp	Kommunen har ikke bedrifter, som medfører ulemper for ledningsnett eller renseanlegg.	Delmålet er oppfylt.
Septiktanker	107 septiktanker skal kobles ut på sikt.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
KAPASITET		
Spillvann	Generelt god kapasitet i spillvannssystemet. Problemer med fremmedvann under perioder med snøsmelting og sterk nedbør i Tynset og Savalen.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Overvann	Generelt god kapasitet i overvannssystemer.	Delmålet er oppfylt.
Renseanlegg	Hydraulisk kapasitet er tilstrekkelig, problemer med utløpsledning på Tynset RA. Stor avvik mellom organisk kapasitet og belastning. Måledata bør kvalitetssikres.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
RESSURSBRUK		
Kostnadsdekning	Gebyrene dekker kostnadene for avløpshåndteringen gjennom selvkostprinsipp.	Delmålet er oppfylt.
Kostnadseffektivitet	Det er etterslep på fornyelse av ledningsnettet og ledningsanlegg.	Delmålet er ikke oppfylt. Tiltak iverksettes.
Organisasjon	Avløpshåndtering forvaltes av en relativt liten, effektiv driftsorganisasjon som har behov for å styrke bemanningen.	Delmålet er delvis oppfylt.
Forvaltningssystemer	Kommunen benytter moderne utstyr. Det er stor etterslep på registrering av ledningsdata. Telneset og Ulset er ikke tilkoblet driftskontroll. Det bør tilrettelegges for nødvendig opplæring.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
Beslutningsgrunnlag	Registrering av avvik kan forbedres.	Delmålet er delvis oppfylt. Tiltak iverksettes.
SERVICENIVÅ		
Klager/Hendelser	Klager/hendelser registreres i vaktlogg.	Delmålet er oppfylt.
Kundekontakt	Kommunen informerer både på hjemmesiden og på Facebook.	Delmålet er oppfylt.
Varsling	Berørte abonnenter varsles ved planlegging av tiltak på nettet.	Delmålet er oppfylt.